

INSTRUCTION


REGIOLUX

Regiolux GmbH
D-97484 Königsberg/Bay.
Telefon (0 95 25) 89-0
Telefax (0 95 25) 89 73 4
http://www.regiolux.de
e-Mail: info@regiolux.de



SDHS 1870 7580 100	T8/T5	T5
SDFT 1873 4580 100	T8/T5	T5
SDFT-V 1873 5580 100		T8
SDFA 1873 6580 100	T8/T5	T5
SDFB 1873 3580 100	T8/T5	T8 T5






Art.-Nr. 530520 - 01/2006


INSTRUCTION


REGIOLUX

Regiolux GmbH
D-97484 Königsberg/Bay.
Telefon (0 95 25) 89-0
Telefax (0 95 25) 89 73 4
http://www.regiolux.de
e-Mail: info@regiolux.de



SDHS 1870 7580 100	T8/T5	T5
SDFT 1873 4580 100	T8/T5	T5
SDFT-V 1873 5580 100		T8
SDFA 1873 6580 100	T8/T5	T5
SDFB 1873 3580 100	T8/T5	T8 T5





Art.-Nr. 530520 - 01/2006